

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”
Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

ZAŁĄCZNIK nr 1.1 do OPZ**ANKIETA OCENY RYZYKA – BUDYNKI I BUDOWLE ZAKŁADU GOSPODARKI
ODPADAMI S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ****1. Budynek administracyjno-biurowy**

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek administracyjno-biurowy
Powierzchnia użytkowa	354,6 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak Elektryka – tak Co – tak Woda – tak Kanalizacja – tak Wentylacja –tak Klimatyzacja – tak Sieć – tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 22,48 m, szer. 10,24 m wys. 8,3 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”
Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2011
– liczba kondygnacji	2
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	Żelbetowe płyty prefabrykowane
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana PCV
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

2. Budynek socjalny przy kompostowni

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
--------------------	------------------------------------

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek socjalny przy kompostowni
Powierzchnia użytkowa	128,22 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak Elektryka – tak Co – tak Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja –tak Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 15,35 m, szer. 10,04 m wys. 4,6 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2015
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

3. Budynek socjalny przy sortowni

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek socjalny przy sortowni
Powierzchnia użytkowa	327,84 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak Elektryka – tak Co – tak Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja –tak Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 40,3 m, szer. 9,4 m wys. 4,9 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

4. Budynek wagowy

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek wagowy
Powierzchnia użytkowa	29,6 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie Woda – tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak




Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

	Klimatyzacja – tak Sieć - tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 8,64 m, szer. 6,14 m wys. 4 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzebiegiowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

5. Hala dojrzewania kompostu z maszynownią

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Hala dojrzewania kompostu z maszynownią
Powierzchnia użytkowa	3361,28 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja – nie Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 69,31 m, szer. 50,16 m wys. 10,0 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2014
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

6. Kompostownia

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Kompostownia
Powierzchnia użytkowa	3950,23 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – tak Woda – tak Kanalizacja – tak Wentylacja –tak Klimatyzacja – w części Sieć – w części
Cechy szczególne budynku	Dł. 59,58 m, szer. 74,515 m wys. 10,4 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy/rozbudowy	2012/2015
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	żelbetowe
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana PCV
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzebiegowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

7. Magazyn odpadów niebezpiecznych – WIATA

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn odpadów niebezpiecznych, wiata
Powierzchnia użytkowa	139,35 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne,	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Woda –nie Kanalizacja –nie Wentylacja – nie Klimatyzacja – nie Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 15,24 m, szer. 9,25 m wys. 6,7 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Konstrukcja stalowa/siatka
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

8. Magazyn surowców wydzielanych (A)

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn surowców wydzielonych
Powierzchnia użytkowa	495 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie Woda – nie Kanalizacja – nie Wentylacja – nie Klimatyzacja – nie Sieć - nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 58 m, szer. 9,25 m wys. 6,0 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	beton
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzebiegiowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

9. Magazyn surowców wydzielanych (B)

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn surowców wydzielonych
Powierzchnia użytkowa	180 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie Woda – nie Kanalizacja – nie Wentylacja – nie Klimatyzacja – nie Sieć - nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 21,25 m, szer. 9,25 m wys. 5,5 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	beton
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

10. Budynek podczyszczalni odcieków

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek podczyszczalni odcieków
Powierzchnia użytkowa	232,03 m ²

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Wypożyczenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz –nie Elektryka – tak Co – tak Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja –tak Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 19,82 m, szer. 17,03 m wys. 10,6 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2013
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha stalowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Straconki 1
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	142/39, 6456, 5251/1, 142/38, 142/12, 5250/7
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Powierzchnia użytkowa	18,0 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – nie Woda – tak Kanalizacja – tak Wentylacja – tak Klimatyzacja – tak Sieć – tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 6 m, szer. 3 m wys. 2,8 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	PSP 0 km/1 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	brak
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2016
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Konstrukcja stalowa wypełniona płytami warstwowymi
– materiał konstrukcyjny stropów	brak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa PROTON
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	5 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

12. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych
Powierzchnia użytkowa	151,04 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – tak Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja – nie Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 16,04 m, szer. 10,03 m wys. 7 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”
 Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzebiegowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

13. Sortownia

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Sortownia

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

Powierzchnia użytkowa	3963,98 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – tak Woda – tak Kanalizacja – tak Wentylacja –tak Klimatyzacja – w części Sieć – w części
Cechy szczególne budynku	Dł. 100,45 m, szer. 40,30 m wys. 13 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	tak
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	tak
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z wypełnieniem wełną mineralną
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	blacha
– data remontu generalnego/odbudowy	Brak/2016
– zakres remontu generalnego/odbudowy	Brak/odbudowa części hali po pożarze
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzebiegowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

14. Warsztat

Adres lokalizacji:	Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/5, 3212/9, 3212/12, 3212/13, 3217/25, 3287/7, 3287/8, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 3415/11, 3415/12, 3415/28, 4714/2, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Warsztat mechaniczny
Powierzchnia użytkowa	309,4 m ²
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie Elektryka – tak Co – tak Woda –tak Kanalizacja –tak Wentylacja – tak Klimatyzacja – w części Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 21,2 m, szer. 15,2 m wys. 6,7 m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
Dane dotyczące konstrukcji budynków:	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie

Załącznik nr 1.1 do OPZ

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie